

1 dotaz Může zadavatel upřesnit položku č. 29 zda- li je uvedená jednotka " m " a počet jednotek 1,920 správně ?

2 dotaz Jak chce zadavatel řešit změnu DÚT v BK při strojním čištění.

3 dotaz Může zadavatel upřesnit položku č. 30 zda- li je použitá položka ve znění předpisu S3/2 správně ?

(Uvolnění kol.pásu bez kluzných stoliček se používá do 50 m upravované BK!)

Neměly by být použity položky z ceníku TH č. 310132 umožnění volné dilatace s kluznými válečky
308171 souvislé dotahování upevňovadel s protáčením

4 dotaz Může zadavatel upřesnit položku č. 30 zda- li je použitá jednotka " m " a počet jednotek 3,840 správně ?

5 dotaz V případě následné úpravy DÚT v BK lze navýšit počty ve výkazu výměr ve smyslu zvýšení počtů svarů a délky úpravy BK viz popis u dotazu č.3

Dle zadání a situace by mohlo dojít navýšení počtu	svárů R65	z 22 ks	na 29 ks
	uvolnění kol.pásu -úprava DÚT v BK	na 4950 m	kol.pásu.

Odpověď zadavatele:

Odpověď ad) 1: Správně má být 1 920m.

Odpověď ad) 2: O změně DÚT v BK se neuvažuje.

Odpověď ad) 3: Položka je správně. Uvolnění kol.pasů se týká kolejnicových vložek v BK.

Odpověď ad) 4 : Správně má být 3 840m.

Odpověď ad) 5: Se změnou počtu svarů se nepočítá.



Milan Píša

Kontaktní osoba zadavatele

ve věcech technických