

**Dotaz uchazeče:**

Prosím o zjištění správných hodnot v těch to ID: 305164 a 309081 - dle textu v katalogu udržovacích prací nekoresponduje text se zadaným výkazem výměr:


PS ve výkazu výměr		v katalogu PS však odpovídá jinému textu a to:
ID		ID
305164	Souvislá úprava profilu otevřeného KL koleje	305143
309081	Úprava směrového a výškového uspořádání výhybek ASP	309088

**Vyjádření zadavatele:**

Popisy položek souhlasí, čísla položek jsou prohozená. Tato chyba by se již neměla opakovat, protože další výkazy výměr jsou již zpracovávány v programu Kros Plus, tento VV byl ještě zapisován ručně.

Omlouvám se za vzniklé komplikace.

Milan Piša



kontaktní osoba zadavatele

ve věcech technických VZ